

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

Data wykonania: 2024-02-27

Rzędna: 74,90 m n.p.m.
X:
Y:

Sporządził(a):
mgr Grabowski Michał
Sprawdził(a):

Adres: Sulęcín, pow. sulęciński, woj. lubuskie

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Mięszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL _L (n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,3			Nasyp niekontrolowany,	w				
		0,7			Piasek drobny,	w				

Głębokość: 2.0