

Miejscowość : Łaszczyn
Gmina: Rawicz
Powiat: rawicki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn
 Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
 Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna: 96.15 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2019-11-19

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]			[m]									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div><div><div>▼ ▽</div><div>2.90</div></div></div>		<div><div>Nasyp</div><div>Nasyp</div></div>	<div><div>Czwartorzęd</div><div>Holocen</div></div>		<div><div>0.30</div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div><div>3.00</div></div>	nasyp niekontrolowany ciemnobrązowy (piasek drobny, piasek drobny próchniczny, wir)	nN (Pd, PdH,)	<div><div>w</div><div>nw</div></div>	-	<div><div>0.5</div></div>	<div><div>IIA</div></div>		
						piasek drobny ółty	<div><div>Pd</div></div>		<div><div>szg</div></div>				
						piasek drobny ółty							
						piasek drobny ciemno ółty							

Miejscowo : Łaszczyn

Gmina: Rawicz

Powiat: rawicki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube


Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna: 93.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2019-11-19

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div><div></div><div></div><div>1.90</div></div>		Nasyp				nasyp niekontrolowany ciemnobraunowy (piasek drobny, piasek drobny próchniczny, gruz ceglany)	nN (Pd, PdH, C)	w	-			-
		Nasyp		0.30	piasek drobny żółty		Pd	w/m	szg	0.5		IIA
		Czwartorzęd Holocen		1.0								
		2.0		1.90	piasek średni ciemno-żółty	Ps	nw	IIB				
						2.40	pył piaszczysty (C) szary		IIP	w	tpl	
			3.0		3.00							

Miejscowo : Łaszczyń
Gmina: Rawicz
Powiat: rawicki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyń
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna: 95.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2019-11-19

Wiercenie	Gr boko zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany ciemnobr zowy (piasek drobny, piasek drobny próchniczny)	nN (Pd, PdH)		-			-
			1.0					w				
		Czwartorz d Holocen			1.50	piasek drobny ółty						
			2.0				Pd		szg	0.5		IIA
					2.70	piasek drobny ółty		nw				
			3.0		3.00							

Miejscowość : Łaszczyń
Gmina: Rawicz
Powiat: rawicki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyń
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz. dna: 95.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2019-11-19

Wiercenie	Gr boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany br. zowy (piasek drobny próchniczny, piasek drobny, gruz ceglany, otoczaki)	nN (PdH, Pd, C, Ko)	w				-
					0.50	piasek drobny ółto-br zowy						
					1.0		Pd	w/m	szg	0.5		IIA
					1.40	piasek drobny próchniczny ciemnobr zowy	PdH	m/nw	-			IA
					1.70	glina piaszczysta (B) niebiesko-szara przewarstwiona piaskiem drobnym						
					2.0		Gp Pd	w	tpl		0.15	IIIA
					3.0							
					3.00							