

LEGENDA:

Granicą geodezyjną parku

Ogrodzenie wewnątrz parku/siatka

Granicą sektora do pielęgnacji -
usunięcia samosiewów degradujących ruiny dworu

910

o

Inwentaryzowane drzewo liściaste
z numerem porządkowym, 2014r. - nasadzenie historyczne

538

o

Inwentaryzowane drzewo iglaste
z numerem porządkowym, 2014r. - nasadzenie historyczne

9U

o

Drzewo liściaste z numerem porządkowym,
nasadzenie uzupełniające 2014r.

1U/27

Grupa krzewów z numerem porządkowym,
nasadzenie uzupełniające 2014r.

2R

o

Drzewo liściaste z numerem porządkowym,
nasadzenia rekompensujące usunięcia 2014r.

14R/44

Grupa krzewów z numerem porządkowym,
nasadzenia rekompensujące usunięcia 20124r.

21N

o

Drzewo liściaste z numerem porządkowym,
nowe nasadzenia, rewitalizacja parku 2016r.

193N

Grupa bylin/krzewów z numerem porządkowym,
nowe nasadzenia, rewitalizacja parku 2016r.

WYCINKI, ZABIEGI PIELEGNACYJNE, NASADZENIA UZUPELNIAJACE - 2023r:

- 63

Istniejące drzewo z numerem porządkowym - do usunięcia
- 7N

Grab - nasadzenie zastępcze w alei, w miejscu
usuniętego drzewa. N - nowe nasadzenie;
HN - historyczne nasadzenie
- 45HN
- 176N


Dosadzone drzewo liściaste z 2023r.
z numerem porządkowym
z literą N - nowe nasadzenie
- 528

Drzewo z numerem inwentaryzacyjnym
do pielęgnacji
- 24N

Przesadzone drzewo nr 24 w miejsce
usuniętego, suchego drzewa nr 25
- K1

Karpina z numerem inwentaryzacyjnym,
do frezowania
- POMNIK

Drzewo o wielkości pomnikowej,
niewpisane do rejestru



Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kotlinie - etap I		
Projekt gospodarki drzewostanem i nasadzeń zastępczych		
mapa część 2		
Adres obiektu:	Kotlin, ul. Parkowa 5, działka nr 113/4	
Zlecienniodawca:	Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie	
	Dorota Królikowska Zieloni Architekci	
	ul. Unisława 18, 61-063 Poznań	
Skala opracowania:	1 : 250	podpis:
Data opracowania:	marzec 2023	