

istniejące boisko

1 (2,3)



numer i lokalizacja otworu badawczego
wraz z miąższością utworów antropogenicznych
[m] tj. warstwy nasypów niebudowlanych




zasięg występowania utworów
antropogenicznych



158/1

granica i numer działki

RDZIOSTÓW - DZ. NR 158/1
MAPA MIĄŻSZOŚCI UTWORÓW
ANTROPOGENICZNYCH
SKALA 1 : 1 000



istniejące boisko

1 (1,2)



numer i lokalizacja otworu badawczego
wraz z proponowaną głębokością
posadowienia obiektów [mppt]



I

warstwa geotechniczna nr:
I - półzwarty nasyp niebudowlany



II

II - plastyczny rumosz gliniasty



158/1

granica i numer działki

RDZIOSTÓW - DZ. NR 158/1

**MAPA WARUNKÓW
BUDOWLANYCH NA
PROPONOWANEJ**

**GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA
SKALA 1 : 1 000**