

KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A -remont klatki schodowej	PION sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy architektury – zdjęcia	20.05.2021

ZDJĘCIA

do projektu wykonawczego architektury w zakresie remontu klatki schodowej w Bloku A Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.



Widok biegu schodowego od wejścia na parter (listwy poziome do wymiany)

KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A -remont klatki schodowej	PION sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy architektury – zdjęcia	20.05.2021



Widok biegów schodowych z poziomu II piętra (w dół)




Widok biegu schodowego od wejścia na parter (z poziomu parteru)

KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A -remont klatki schodowej	PION sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy architektury – zdjęcia	20.05.2021



Widok poręczy balustrad do malowania



Widok półpiętra

KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A -remont klatki schodowej	PION sp.z.o.o.
Projekt wykonawczy architektury – zdjęcia	20.05.2021



Widok półpiętra – wnek grzejnikowych i grzejników

Ludmiła Magdańska