

PZU S.A.

Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240821 03.09.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024082181693 RODZ. SZK OC

MARKA KIA SPORTAGE (OL/E/S) MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN U5YYPG814AML947957 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 28 60 01

WERSJA UKŁ KLIMAT AUTOMAT SZYBA CZOŁ OGRZEWANA OSZKL TONOW (PRYWAT)
WYPOSAŻENIE SYSTEM P/ZAWILGOCEN SZYBA CZOŁ/ODMRAŻACZ LUST Wewn PRZYSL
LUETERKA ZEW. Z KIER LUST SZEROK "WIDE" RADIO Z OBRAZEM 8.0
SYSTEM ROZPOZN MOWY SYSTEM NAWIGACJI SYSTEM BLUETOOTH
REG ZASIĘG ŚWIATEŁ OD 08.2020 REFLEKTOR LED
PAKIET MODEL 2021 DŹWIG PRZEŁ KNAUF SK WTRYSK PALIWA
LUSTERKO Z EL/OGRZEW SENSOR OPADU DESZCZU CZUJNIK ŚWIATŁA
KRATA CZOŁOWA CZARNA 1591 CCM 97 KW NORMA SPALIN EURO 6
6-ST SKRZYŃNIA BIEGOW CRUISE-CONTR ADAPTAC SYST "START & STOP"
SYTEM HAMULCA AWARYJ OBRĘCZE ALU 7 JX17 WSPOM KIER ELEKTR
OPONA 225/60 R 17..H ESP NAPĘD PRZEDNI KONTROLA CISN W OPON
AIRBAG BOCZNY RELING DACHU AIRB OCHRONY GŁOWY
PRODUKCJA SŁOWACJA OSŁONA P-SŁON PRĘDKOŚCIOM MPH/KPH

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.
KOD CZ CENA

18600A00 REFLEKTORY NASTAWA 3 [REDACTED]
86512R00 ZDERZAK PRZ WYMIENIĆ 17 [REDACTED]
OBEJMUJE: NIEZBĘDNY OSPRZĘT
WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ

92000R00 REFLEKTOR P WYB/WBUD 6 [REDACTED]
OBEJMUJE: ZDERZAK PRZ WYB/WBUD
NIE OBEJMUJE REGULACJI REFLEKTORÓW

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
- CZESCI MONTAZ WYBUD

0281 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 11

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT.MAT.
0281 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R [REDACTED]

PZU S.A.

Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240821 03.09.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	11	
PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	11	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	22	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.08.2024 / 08

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0281	ZDERZAK P	6833214006	[REDACTED]
0296	POKR P ZDERZAKA	86522F1600	[REDACTED]
0310	LISTWA ZDERZ PRZ P	86596F1500	[REDACTED]
0410	KRATA WLOTU POWIETRZ	86350F1700	[REDACTED]
0421	KRATKA ZDERZAKA ŚRO	86560F1500	[REDACTED]
0562	REFLEKTOR P KPL	92102F1011	[REDACTED]

PZU S.A.

Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240821

03.09.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 26 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI

LICENCJA 33287600

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240821

Pojazd: KIA SPORTAGE (QL/E/S) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / U5YPG814AML947957
 Data pierwszej rejestracji: 2020-12-31 Rok produkcji: 22020

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0281	ZDERZAK P	6833214006	PT	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0296	POKR P ZDERZAKA	86522F1600	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0310	LISTWA ZDERZ PRZ P	86596F1500	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0410	KRATA WLOTU POWIETRZ	86350F1700	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0421	KRATKA ZDERZAKA ŚRO	86560F1500	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0562	REFLEKTOR P KPL	92102F1011	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Pojazd był wcześniej naprawiany a naprawy były wykonane w sposób niezgodny z technologią
Dotyczy: ZDERZAK P
- Pojazd dotychczas nie był serwisowany w ASO
Dotyczy: ZDERZAK P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX