

ZAŁĄCZNIK II

Tab. I. INWENTARYZACJA DRZEW SĄSIADUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ

MINI UZDROWISKO - TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ LEŚNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	obwód pnia [cm]	korona [m]	wysokość [m]	ocena	stan fitosanitarny	zalecenia pielęgnacyjne	decyzja
1.	Acer platanoides	klon pospolity	220	17	19	dost	pochylony w kierunku placu, dziuple w pniu, odkryte korzenie, rozwidlony pień w koronie, korona wysoko osadzona,	usunięcie jemnioły	
2.	Acer platanoides	klon pospolity	195	10	20	dost	pień rozwidlony, dziuple, ślady próchnienia, korona wysoko osadzona, jemnioła	usunięcie jemnioły	
3.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	188	10	20	dobry	posusz gałęziowy, wysoko osadzona korona, jemnioła	usunięcie jemnioły, cięcie sanitarne suszu	
4.	Picea abies	świerk pospolity	25	2	7	dost	krzywy przewodnik, pochylone		
5.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	52	6	6	dobry			
6.	Quercus robur	dąb szypukowy	138	12	20	dobry	lekki posusz gałęziowy	cięcie sanitarne suszu	
7.	Quercus robur	dąb szypukowy	253	20	20	dobry	lekki posusz gałęziowy	cięcie sanitarne suszu	
8.	Quercus robur	dąb szypukowy	162	12	20	dost	posusz gałęziowy i konarowy, w dolnej części zamierająca korona	cięcie sanitarne suszu, przycięcie konarów	
9.	Quercus robur	dąb szypukowy	115	13	16	dobry	lekko pochylony, posusz konarowy	cięcie sanitarne suszu, przycięcie konarów	
10.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	35	6	9	dobry			
11.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	41	8	11	dobry	lekki posusz gałęziowy	cięcie sanitarne suszu	

12.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	32	8	9	dobry			do przesadzenia
13.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	54	9	13	dobry	lekki posusz gałęziowy	cięcie sanitarne suszu	
14.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	44	7	10	dobry	lekki posusz gałęziowy,	cięcie sanitarne suszu	
15.	Pinus sylvestris	sosna pospolita	162	10	16	zły	zamierająca korona od nasady, liczny posusz gałęziowy, wyłamane konary, u podstawy ubytek wgłębny widoczne	drzewo zagrażające	do usunięcia
16.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	46	9	10	dobry			
17.	Acer platanoides	klon pospolity	279	13	21	zły	ubytek kominowy - otwarty na całej długości pnia, niebezpiecznie przewieszony konar nad placem, jemnioła	drzewo zagrażające	do usunięcia
18.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	27 41	6	8	dobry	rozwidlony pień, krzywy, zdeformowany przewodni,		
19.	Acer platanoides	klon pospolity	40	8	9	dobry			
20.	Quercus robur	dąb szypukowy	222	18	18	dobry	rozwidlony pień w koronie, lekki posusz gałęziowy	cięcie sanitarne suszu	
21.	Acer platanoides	klon pospolity	20	7	6	dobry			
22.	Quercus robur	dąb szypukowy	123	13	10	dobry	lekki posusz gałęziowy, wygięty pień w środkowym odcinku	cięcie sanitarne suszu	
23.	Quercus robur	dąb szypukowy	103	13	12	dost	suchy przewodnik w szczytowej części korony	cięcie sanitarne suszu, przycięcie konarów	
24.	Pinus sylvestris	sosna pospolita	127	8	15	dost	wysoko osadzona, szczątkowa korona, posusz konarowy	cięcie sanitarne suszu, przycięcie konarów	

LEGENDA

- drzewo zagrażające do usunięcia

- drzewo kolidujące do przesadzenia