

Budynek sióstr zakonnych

Usterka nr 10, 11

Okna bez dostępu
z drabiny pożarniczej

klapa dymowa
110x110cm

Okna do ewakuacji
klatka K1

6

Szkola podstawowa

OBJEKT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ DLA Szpital SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sułkiewicza 13 64 – 500 Szamotuły		
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie par. 2 ust. 3a i par. 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1225 ze zm.) w trybie par. 13 ust. 4, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 Lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009, nr 124, poz. 1030)		
OPISOWANIE:			
NAZWA RYSUNKU:	EWakuacja i dostępność do budynku	NUMER RYSUNKU:	1:120
		NUMER RYSUNKU:	17