

KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

Nr studzienki p.1513, SI-87

Współrzędne środka pokrywy

X=885012.34

Y=227422.85

Mapa

521.431.233

Przedsiębiorstwo Włóbronżowe

JOTTE sp. z o.o.

ul. Bałtycka 100/41

30-149 Kraków

tel./fax. (012) 626-59-34

Opis położenia

Bytom - Stajerzowice

Stan techniczny studzienki


Dobry

Wymiary

Studnia bet.

Ø1200

Opis Topograficzny



Dane wysokościowe dotyczące studzienki

Wyszeźganie

Uznaznienie

Dane

Rek. wyk.

Wykonawca: prace polowych prac kameralnych

Kierunek gęsi pokrywy

Hp

311.62

2010

A.Borvio

Brzdna dna


Hd

308.02


2010

A.Borvio

Rzut poziomy



Rzut Pionowy



Dane dotyczące włazów i wylazów

Graniczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesienia do góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	2.50	250	PVC
2	2.89	250	PVC
3	2.89	160	PVC
4	2.47	160	PVC
5	2.89	160	PVC
6	2.41	160	PVC

009011 GŁÓWNA UPRAWNIENY Nr 001 200 13027

Wzrost: 1.70m Ciężar: 70kg