


Karta inwentaryzacyjna studzienki

Kanalizacja sanitarna


Numer studzienki: S146	Mapa	
Współrzędne środka pokrywy X=5584850.46 Y=6558414.05	6.132.28.02.2.1 (Nr godła mapy zasadniczej)	(Nazwa przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny)

Opis położenia studzienki	Bytom, ul. Kościuszki 1 (miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)
Stan techniczny studzienki	dobry (dobry, zły – popękane ściany, brak pokrywy)
Uwagi	betonowa (studzienka zalana, zamulona, niedrożna)



(Dane wysokościowe dot. studzienki)

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	312.12	2022	M. Raźnikiewicz, P. Radola
				M. Raźnikiewicz
Rzędna dna	Hd	309.01	2022	M. Raźnikiewicz, P. Radola
				M. Raźnikiewicz



(dane dotyczące wlotów i wylotów)

Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	3.09	250	PVC
2	3.11	250	PVC
3	2.68	160	PVC
4	2.64	160	PVC

