

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDA DPL							Data: październik 2019 r.		
Temat: Mierzeszyn, ul. Wolności, dz. nr 523/2 i 523/3									
Głębokość w m ppt	Observacj a wody	Profil litologiczny	Sonda nr 4, rzędna 197,52 M N.P.M.					N ₁₀	I _D
			Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)						
			10	20	30	40	50		
		n(Ps+H)	podwierit						
1		Ps						6	0,35
								14	0,54
2		Ps						7	0,38
								4	0,25
3	▽▼ (3,30)	Ps						2	0,12
4		Gp							
5									
6									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Wytrzymałość na ścinanie tf			0,05	0,10	0,15	0,20	Opracował:		Zał. nr 4.
I _D	DPL		0,33	0,67	mgr Zygmunt Kola				