

Temat: Świnoujście, ul. Bałtycka, parking
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 3
Rzędna 3,87 m n.p.m.

Głęb. spagu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		2		
0,3		4		
0,4	FSa	4	0,307	
0,5		4	0,307	
0,6		5	0,332	
0,7		4	0,307	
0,8		5	0,332	
0,9		5	0,332	
1,0		5	0,332	
1,1		5	0,332	
1,2		5	0,332	
1,3		4	0,307	
1,4		4	0,307	
1,5		4	0,307	
1,6		5	0,332	0,319
1,7	FSa	8	0,385	
1,8		12	0,431	
1,9		17	0,470	
2,0		19	0,482	
2,1		21	0,494	
2,2	zw. wody	18	0,476	
2,3		16	0,487	
2,4		14	0,474	
2,5		12	0,458	
2,6		10	0,440	
2,7		13	0,466	
2,8		16	0,487	
2,9		17	0,493	
3,0		18	0,499	
3,1		17	0,493	
3,2		18	0,499	
3,3		19	0,504	
3,4		20	0,509	
3,5		20	0,509	0,502

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 4
Rzędna 3,79 m n.p.m.

Głęb. spagu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		4		
0,3		8		
0,4	FSa	9	0,398	
0,5		10	0,410	
0,6		11	0,421	
0,7		12	0,431	
0,8		10	0,410	
0,9		9	0,398	
1,0		10	0,410	
1,1		13	0,440	
1,2		15	0,456	
1,3		17	0,470	
1,4		19	0,482	
1,5		18	0,476	
1,6		19	0,482	
1,7		17	0,470	
1,8		15	0,456	
1,9		12	0,431	
2,0		10	0,410	
2,1	zw. wody	9	0,398	
2,2		8	0,418	
2,3		9	0,429	
2,4		9	0,429	
2,5		11	0,450	
2,6		13	0,466	
2,7		15	0,481	
2,8		18	0,499	
2,9		20	0,509	
3,0		21	0,514	0,446