

**Z A W I A D O M I E N I E**

**Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81  
obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42**

**I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:**

**1.**

***Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy, umocnienia poboczy oraz dowiązania wysokościowego zjazdów?***

Zamawiający dopuści możliwość zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy, umocnienia poboczy oraz dowiązania wysokościowego zjazdów, w przypadku gdy materiał spełniać będzie wymagania określone STWiOR.

**2.**

***Proszę o potwierdzenie ilości w pozycjach przedmiarowych:  
Pozycja 1.2.1 Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 427,12 m3 (poniżej informacja, że według zestawienia robót ziemnych = 85,11 m3)***

Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanego obmiaru w ilości 427,12 m<sup>3</sup>.  
W treści opisu pozycji omyłkowo wskazano błędną wartość 85,11 m<sup>3</sup>.

**3.**

***Proszę o potwierdzenie ilości w pozycjach przedmiarowych:  
Pozycja 1.2.2 Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko w bliskości robót 22,67 m3 (poniżej informacja, że według zestawienia robót ziemnych = 7,12 m3)***

Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanego obmiaru w ilości 22,67 m<sup>3</sup>.  
W treści opisu pozycji omyłkowo wskazano błędną wartość 7,12 m<sup>3</sup>.



4.	<b>Proszę o potwierdzenie ilości w pozycjach przedmiarowych: Pozycja 3.4.1 Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm C90/30 593 m2 (poniżej informacja - wg wykazu zjazdów = 44 m2)</b>
	Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanego obmiaru w ilości 593,00 m <sup>2</sup> . W treści opisu pozycji omyłkowo wskazano błędną wartość 44 m <sup>2</sup> .

5.	<b>Proszę o potwierdzenie ilości w pozycjach przedmiarowych: Pozycja 3.4.2 Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm C90/30 44 m2 (poniżej informacja - pobocza z kruszywa łamanego - 593 m2)</b>
	Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanego obmiaru w ilości 44,00 m <sup>2</sup> . W treści opisu pozycji omyłkowo wskazano błędną wartość 593 m <sup>2</sup> .

Zatwierdzam

**Tadeusz Kacprzak**  
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

