PRZEGLĄD ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCEŃ STUDZIENNEGO

(Karta otworu wiertniczego) Nr 2



MIROWO

gmina

Województwo

PRZEDSIĘBIORSTWO
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
„WODROL"
Szczecin-Dąbie, ul. A. Struga Nr 3
Tel. 61-081 wewn. 278, 288, 282 i 179
PRACOWNIA PROJEKTOWA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Skala 1:1 100	Schemat zmian. cia i zabitów wanie, grubości warstw wodonośnych (rysunek konstrukcyjny)	Poziomy wód gruntowych w metrach: ∇ swierconych ▲ ustabilizowanych	Profil litologiczny (graficznie)	Głębokość — w metrach poniżej terenu	Opis litologiczny (wg Dokumentacji)	Stratygrafia	Kategoria zasobów	Stosowane metody wiercenia (rodzaj i średnica)	Przebieg robót, chowanie się otworu, wiercenia, które stosowane zabiegi (np. likwidacyjne)	Wyniki badań wody: fizyczne, chemiczne, bakteriologiczne, mianowanie Coli, próbne pompowania i badania wody z nie ujętych poziomów wodonośnych, badania mikropaleontologiczne, karotaż itp.	Wyniki badań wodonośnej itp.
				0,0	humus ziemny		2				
				1,0	glina piaszczysta, ciemnoszara ze żwirem i otoczakami	D	4				
				10,0	piasek drobnoziarnisty, szary ze żwirem i otoczakami, mokry	E	2				
				13,0	glina piaszczysta ciemnoszara ze żwirem		4				
				16,0	piasek drobnoziarnisty, szary, mokry	Z	2				
				19,0	glina piaszczysta, ciemnoszara ze żwirem		4				
		20,0 ▽		24,0	piaski drobnoziarniste, szare	R	2				
		23,5 ▽		25,0	glina piaszczysta, ciemnoszara ze żwirem	D	4				
				31,0	piaski pylaste, szare	T	2				
				41,0		A	4				

Φ 18" 290 m

Φ 16"

Φ 18"

Φ 10"

1 — 40 — 2

ZAŁĄCZNIK DO ODPISU ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM 05 SIE 2016

Wyniki badania wody
MSSE- Szczecin Nr 1282/76 r.

ZAŁĄCZNIK NR 30