

**FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3**

ZAŁĄCZNIK NR 3a
do zapytania ofertowego
z dnia 27 września 2024 r.

Widok ściany frontowej z wejściem do budynku



**FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3**



Widok ścian - frontowej i szczytowej budynku



Widok ściany szczytowej od strony drogi gruntowej

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3



Widok z ulicy z cz. powyżej od strony podwórza

2024-09-27 10:00:00

**FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3**



Widok ściany szczytowej od strony podwórza

Zapytanie ofertowe SA.270.9.2024 - załączniki

**FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR**



Widok ścian tylnej i szczytowej od podwórza



Widok zniszczonego fragmentu belki policzkowej drewn. schodów na taras

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3



Widok zniszczonych wiatrownic na skraju połaci dachowej



Widok zniszczonych wiatrownic na skraju połaci dachowej

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC

W DĘBOWCU NR 3



Widok obudów okienek piwnicznych

Zapytanie ofertowe SA.270.9.2024 - załączniki

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC
W DĘBOWCU NR 3



Widok obudowy wsypu opału



Widok obudowy okienka piwnicznego

FOTOGRAFIE REMONTOWANEGO BUD. MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI DĘBOWIEC

W DĘBOWCU NR 3



Widok obudów okienek piwnicznych

Zapytanie ofertowe SA.270.9.2024 - załączniki