


Nazwa opracowania:		
INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU DLA PRZEBUDOWY ULICY NORWIDA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŻYRARDOWIE		
Nazwa obiektu:		
INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU DLA PRZEBUDOWY ULICY NORWIDA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŻYRARDOWIE		
Adres:		
ULICA NORWIDA 96-300 ŻYRARDÓW		
Branża:		
ZIELEŃ		
Nr ewid.:		
<i>Działki nr ewid. 7476; obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143801_1 Żyrardów</i>		
Inwestor:		
Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów		
Jednostka projektowa:		
 MT-Projekt Sp. Z o.o., 05-600 Grójec, ul. Polskiej organizacji Wojskowej 9		
Projektował:	nr upr. MAZ/0188/PBD/16	
mgr inż. Marcin Płużyński		
Opracował:		
Data opracowania:	Kategoria obiektu:	Nr tomu:
Październik 2019	XXV	2

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

Zawartość opracowania:

- A. Część opisowa
- B. Tabela inwentaryzacyjna
- C. Plansza inwentaryzacyjna

Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 12-06-2019 r.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Art. 83
- Tabela wiekowa drzew prof. dr Longina Majdeckiego

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja drzewostanu dla działki nr ewid. 7476; obręb 0007, jednostka ewidencyjna 143801_1 Żyrardówprzeznaczonej pod inwestycję w zakresie przebudowy ulicy Norwida w Żyrardowie. Drzewa przeznaczone do wycinki ze względu na swoje położenie w pasie drogowym a w związku z tym kolizję z budową. Wizja lokalna, podczas której dokonano pomiarów została przeprowadzona w stanie ulistnionym roślin.

Błąd przy wyliczaniu przybliżonego wieku może wynosić nawet 20 lat ze względu na warunki w jakich rosną drzewa. Tempo wzrostu drzewa zależy między innymi od tego czy drzewo rośnie w lesie czy samotnie a także od poziomu nasłonecznienia i warunków glebowych.

Granice opracowania zostały przedstawione na planszy inwentaryzacyjnej. Na planszę naniesiono drzewa, których wzrost nie stanowi utrudnienia dla realizacji inwestycji jak i drzewa przeznaczone do wycinki ze względu na swoje położenie w pasie drogowym a w związku z tym kolizję z budową.

Pod względem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera:

- ogólny opis drzewostanu,
- szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych drzew z określeniem gatunku, wymiarem obwodu pnia na wysokości 130 cm nad poziom gruntu, szacunkowo ocenioną wysokością drzew oraz ich koron, a także uwagi do poszczególnych egzemplarzy,
- planszę inwentaryzacyjną rozmieszczenia roślin.

2. Ogólny opis drzewostanu

a) Skład gatunkowy

Opisywany teren jest w całości zurbanizowany. Występują na nim budynki mieszkalne jednorodzinne. Opisywane drzewa stanowią zielen przyuliczną. Wyróżniono głównie występujące gatunki drzew: topola, brzoza, sumak.

b) Wiek

Drzewa są w wieku w przedziale około 3 – 20 lat.

c) Stan zachowania

Drzewa są w dostatecznym stanie. Opisywane drzewa przeznaczone do wycinki występują w pasie drogowym ulicy Norwida, ich lokalizacja i dalszy wzrost uniemożliwia wykonanie inwestycji oraz późniejsze użytkowanie . Nie można im także przypisać znaczących walorów przyrodniczych czy krajobrazowych.