GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia	KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO	Zał. 3
Nr arch. BG/723/2017	*Temat:Badania geotechniczne przy ul. Pomorskiej w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.*	Data wyk. 10.2017

Nr otw. 1 rzędna Z= 54,3 m npm

śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość wałeczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	rodzaj i głęb. pobr. próby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		nN		Mg	0,4	Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna		w				
		Pg//Pd	1 2	clSafsa	2,6	Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brązowa		w		pl	Ib	
			3		3,0							
			4 5 6 7 8 9 10									

Nr otw. 2 rzędna Z= 55,5 m npm

		Gb		orSa	0,3	Gleba (Piasek humusowy), brunatna		w				
		Pd	1	FSa	1,7	Piasek drobny, szara		w		szg	II	
			2		2,0							
		Pd//Pg		FSaclsa	1,0	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowa		w		szg	II	
			3		3,0							
			4 5 6 7 8 9 10									

Opracowanie: inż. Wojciech Łopka, upr. geo. VII-1788, XII-044/POM