

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU PRZY UL. KRZYSKA 13, 13A W TARNOWIE



### Spis treści

I.	ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH.....	2
II.	BUDYNEK UL. KRZYSKA 13A.....	3
	1) ELEWACJE:.....	3
	2) KORYTARZ.....	5
	3) STRYCH .....	6
	4) MIESZKANIA.....	8
III.	BUDYNEK UL. KRZYSKA 13 .....	11
	1) ELEWACJE .....	11
	2) KORYTARZ.....	13
	3) STRYCH .....	13
	4) MIESZKANIA.....	14
IV.	KOMÓRKI LOKATORSKIE.....	17
	1) ELEWACJE .....	17
V.	DZIAŁKA .....	19

## I. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

Na terenie inwestycji znajdują się trzy budynki przeznaczone do rozbiórki wraz z całą infrastrukturą techniczną do nich przynależną: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (baraki) oraz budynek z komórkami lokatorskimi.

**Budynki mieszkalne wielorodzinne (baraki)** zostały zaprojektowane jako trójtraktowe, z centralnym korytarzem łączącym mieszkania. Korytarz jest podzielony drewnianymi schodami na dwie symetryczne części, każda z osobnym wejściem od strony północnej i południowej. W każdym budynku znajduje się wspólny węzeł sanitarny dostępny dla mieszkańców. Budynki wzniesiono w technologii mieszanej – ściany szkieletowe drewniane (mur pruski) osłonięto murowanymi ścianami z cegły dziurawki. Konstrukcja stropów jest drewniana, a więźba dachowa wykonana w technologii tradycyjnej. Dach kryty papą.

### **Wymiary budynków mieszkalnych („baraków”):**

- Długość: 50,65 m
- Szerokość: 14,89 m
- Wysokość: 5,50 m
- Kubatura: 2 650 m<sup>3</sup>
- Powierzchnia zabudowy: 754,18 m<sup>2</sup>
- Ilość mieszkań: 12

**Budynek z komórkami lokatorskimi** to podłużny, parterowy obiekt z dachem jednospadowym, murowany z cegły dziurawki. Budynek składa się z 14 zamykanych drzwiami komórek lokatorskich, do których dostęp zapewniono z zewnątrz.

### **Wymiary budynku z komórkami lokatorskimi:**

- Długość: 36,90 m
- Szerokość: 3,50 m
- Wysokość: 3,20 m
- Kubatura: 298 m<sup>3</sup>
- Powierzchnia zabudowy: 129,15 m<sup>2</sup>

## II. BUDYNEK UL. KRZYSKA 13A

### 1) ELEWACJE:



Fot. 1 Elewacja północna



Fot. 2 Elewacja zachodnia



**Fot. 3 Elewacja wschodnia**



**Fot. 4 Elewacja wschodnia**



Fot. 5 Elewacja południowa

## 2) KORYTARZ



Fot. 6 Wejście do budynku – strona północna



**Fot. 7 Korytarz – po lewej i po prawej drzwi do mieszkań**

### **3) STRYCH**



**Fot. 8 Schody strychowe**



Fot. 9 Strych – więźba dachowa, kominy w strychu, na stropie ułożona wełna.



Fot. 10 Wyjście na strychu.

#### 4) MIESZKANIA



Fot. 11 Mieszkanie





Fot. 12 Przykładowe mieszkanie



Fot. 13 Ubikacje wspólne

### III. BUDYNEK UL. KRZYSKA 13

#### 1) ELEWACJE



Fot. 14 Elewacja północna



Fot. 15 Elewacja wschodnia



Fot. 16 Elewacja południowa



Fot. 17 Od lewej – elewacja zachodnia

## **2) KORYTARZ**



**Fot. 18** Korytarz – wejście od strony południowej

## **3) STRYCH**



**Fot. 19** Strych



Fot. 20 Strych – widok na schody strychowe

#### **4) MIESZKANIA**



Fot. 21 Przykładowe mieszkanie



**Fot. 22** Przykładowe mieszkanie



**Fot. 23** Przykładowe mieszkanie



Fot. 24 Ubikacje wspólne



## IV. KOMÓRKI LOKATORSKIE

### 1) ELEWACJE



Fot. 25 Elewacja południowa



Fot. 26 Elewacja wschodnia



**Fot. 27 Elewacja zachodnia – krótki bok**



**Fot. 28 Elewacja północna**



**Fot. 29** Zasiłek na śmieci, ogrodzenie, trzepak – do likwidacji – południowa część nieruchomości

## **V. DZIAŁKA**



**Fot. 30** Nieruchomość – strona południowa



**Fot. 31 Nieruchomość – strona zachodnia**



**Fot. 32 Nieruchomość – widok na elewacja północne (po lewej) oraz elewacje zachodnie (po prawej)**