

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 194 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na otwór okienny

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 195 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na otwór okienny i ściankę

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 196 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na zawilgocony strop

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 197 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na toaletę

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 198 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na stolarkę drzwiową - awers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 199 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na stolarkę drzwiową - rewers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 200 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na fragment stolarki, zawias oraz konstrukcję deskowo-biegunowa skrzydła

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 201 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na fragment opierzenia deskowego skrzydła w awersie

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 202 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na fragment nadproża oraz stojaka ościeżnicy drzwiowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 203 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na próg oraz fragmenty stojaków ościeżnicy drzwiowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 204 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na zawias pasowy hakowy profilowany

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 205 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok sposób montażu opierzenia deskowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 206 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na klamkę drzwiową z szyldem oraz kluczynę zamka

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 207 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – główne wejście drzwiowe  
- widok na klamkę drzwiową z szyldem oraz kluczynę zamka

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 208 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na stolarkę ościeżnicową podwójną - awers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 209 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na stolarkę ościeżnicową podwójną - awers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 210 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na fragment ościeżnicy i skrzydeł okiennych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 211 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na fragment skrzydeł okiennych wewnętrznych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 212 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na zawias hakowy kątowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 213 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP I  
- widok na narożniki okienne nakładane oraz zakrętkę dźwigniową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 214 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP II  
- widok na stolarkę krosnową - awers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 215 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP II  
- widok na stolarkę krosnową – fragment krzyża okiennego z przechodzącym ślemieniem

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 216 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP II  
- widok na stolarkę krosnową – fragment słupka i skrzydeł okiennych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 217 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – stolarka okienna TYP II  
- widok na stolarkę krosnową – fragment słupka w podślemieniu oraz skrzydeł

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 218 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok z góry na komin i połąć północną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 219 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok z góry na komin i połąć południową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 220 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok z góry na połacie północną i południową (część zachodnią)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 221 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok z góry na połacie północną i południową (część wschodnią)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 222 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy – pokrycie dachowe  
- widok z góry na połac północną i południową (część środkowa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 223 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy – pokrycie dachowe  
- widok zwieńczenie szczytu oraz pokrycie dachowe w kalenicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 224 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na dekoracyjne gąsiory w kalenicy dachu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 225 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na dekoracyjne gąsiory w kalenicy dachu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 226 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment połaci północnej przekrytej ceramiczną dachówką esówką

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 227 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na zniszczenia mechaniczne i biologiczne ceramicznego pokrycia dachowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 228 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na zniszczenia mechaniczne i biologiczne ceramicznego pokrycia dachowego

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 229 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na zniszczenia mechaniczne i biologiczne ceramicznego pokrycia dachowego

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCINIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 230 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment połaci północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 231 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment okapu połaci północnej, przekrytego dachówką karpiówką ułożoną w koronkę

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 232 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe

- widok na fragment połaci południowej i rynnę leżącą pomiędzy połacią a ścianą szczytową kamienicy  
fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 233 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe

- widok na fragment szczytu oraz połaci południowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 234 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment połaci południowej i zniszczoną wiatrownicę szczytową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 235 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na połączenie połaci północnej ze szczytem

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 236 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment orynnowania połaci północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 237 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment orynnowania połaci południowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 238 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na fragment rur spustowych i dekoracyjny sztycher połaci południowej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 239 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – pokrycie dachowe  
- widok na orynnowanie oraz fragment opierzenia blaszanego połaci południowej dachu

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 240 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok poddasza w kierunku zachodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 241 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok poddasza w kierunku wschodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 242 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na krokwie i deskową podbitkę

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 243 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na krokwie z deskową podbitką sosnową oraz fragment deskowej podłogi

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 244 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na fragment krokwi, podbitki i podłogi

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 245 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na połączenie nakładkowe krokwi z jętką

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIEŃOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 246 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa

- widok na fragment połaci południowej z miejscowymi zawilgoceniem i zagrzybieniem podbitki

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 247 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa

- widok na fragment połaci południowej z miejscowymi zawilgoceniem i zagrzybieniem podbitki

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 248 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na połączenie wzdłużne dwóch odcinków krokwi

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 249 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na mączkę drzewną, będącą dowodem żerowania drewnojadów w deskowaniu pokrycia

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 250 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na zniszczoną podbitkę deskową połaci północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 251 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na zniszczoną podbitkę deskową połaci północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 252 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na obecne otwór wejściowy, znajdujący się w podłodze przy szczycie

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 253 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na wtórne wejście na poddasze

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 254 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na konstrukcję dachową w kierunku wschodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 255 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na konstrukcję dachową w kierunku zachodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 256 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na środkową ramę stolcową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 257 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na fragment jętki i podpierającej ją ramy stolcowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: gołubsko-dobrzyński, gmina: Gołub-Dobrzyń Miasto



Il. 258 Gołub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na fragment ramy stolcowej, połączenie czopowe stolca z płatwią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 259 Gołub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na fragment ramy stolcowej i instalację elektryczną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 260 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na połączenie czopowe stolca z płatwią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 261 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na połączenie czopowe mieczy ze stolcem

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 262 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na znak ciesielski umieszczony na jętce

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 263 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – konstrukcja dachowa  
- widok na znak ciesielki montażowy umieszczony na mieczu ramy stolcowej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 264 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na szczyt - revers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 265 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na otwory okienne w szczycie

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 266 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni

- widok na fragment krokwi szczytowej oraz wypełnienia ceglanego otynkowanego zaprawą cementową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 267 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni

- widok na prześwity pomiędzy krokwią szczytową a wypełnieniem pól

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 268 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na uszkodzenia krokwi szczytowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 269 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na fragment konstrukcji szkieletowej szczytu ze śladami żerowania drewnojadów

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 270 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na fragment konstrukcji szkieletowej uszkodzonej mechanicznie

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 271 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni  
- widok na flekowanie połączenia słupa środkowego z ryglami konstrukcji szkieletowej szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 272 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni tylnej zabudowy domu  
- widok na zachowany niewielki fragment płatwi pierwotnej lub powstałej po 1815 r. więźby dachowej stolcowej dwustojakowej, przekształconej na pocz. XX w., znajdującej się nad traktem przednim i środkowym domu podcieniowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 273 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt zachodni tylnej zabudowy domu  
- widok na górną część szczytu szkieletowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 274 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – poddasze  
- widok na komin butelkowy (szytowy)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 275 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – poddasze  
- widok na komin butelkowy (szytowy)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 276 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – poddasze  
- widok wnętrza komina, odcinek górny

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 277 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – poddasze  
- widok wnętrza komina, odcinek środkowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



