

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 114 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment podwaliny i kamiennego cokołu

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 115 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment wieńcowej ściany północnej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 116 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna

- widok na oparcie przypustnicy dachu na koronie muru, odcinka ściany ceglanej (czarna kuchnia)

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 117 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień

- widok na podest podcienia

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 118 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, piwnica
- widok na fragment schodów do piwnicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 119 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, piwnica
- widok na schody do piwnicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 120 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, piwnica
- widok na ścianę i ramę stolcową północną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.




II. 121 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – połączenie czepów ze słupem podcienia

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 122 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na ścianę wschodnią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 123 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment ściany wschodniej oraz ramy stolcowe

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 124 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok wnętrza w kierunku południowym

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 125 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment ściany południowej oraz środkowy stolec ramy stolcowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 126 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment ściany zachodniej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 127 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok wnętrza w kierunku północnym

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 128 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na posadowienie stolca na betonowym postumencie (północna rama stolcowa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 129 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na posadowienie stolca na betonowym postumencie (południowa rama stolcowa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 130 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment kamiennej ściany wschodniej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 131 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na zniszczenia ściany południowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 132 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórne spoinowanie ścian kamiennych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 133 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórne przemalowanie powierzchni głazów murów kamiennych farbą olejną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 134 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- fragment drewnianej powierzchni miecza zabezpieczonej farbą elewacyjną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 135 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- fragment mieczy i słupa zabezpieczonych powierzchniowo farbą elewacyjną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 136 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórne spoinowanie kamiennej ściany

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 137 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na zawilgocenia ściany wschodniej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 138 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na ubytki i złuszczenia wtórnych warstw malarskich (ściana południowa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 139 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórne, ceglane wypełnienia przestrzeni pomiędzy głazami ścian kamiennych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 140 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na różne zaprawy: 1. pierwotna gliniana, 2. wtórna wapienna, 3. wtórna cementowa

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 141 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na wtórne wypełnienie ceglane przestrzeni między głazami oraz wtórne spoiny wapienne

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 142 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na fragment ściany zachodniej z odkrytą pierwotną zaprawą glinianą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 143 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na odspojony fragment tynków: 1. pierwotna gliniana, 2. wtórna wapienna, 3. wtórna cementowa

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 144 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok wnętrza w kierunku południowo-wschodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 145 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- rama stolcowa północna – połączenie mieczy ze stolcem, złącze montażowe na nakładkę prostą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 146 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa północna – połączenie miecza ze stolcem, złącze montażowe na nakładkę prostą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 147 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa północna – połączenie miecza z płatwią, złącze montażowe na nakładkę prostą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 148 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa środkowa – połączenie miecza ze stolcem i płatwią, złącze montażowe na czop niezakończowane
fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 149 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa środkowa – połączenie miecza z płatwią, złącze montażowe na czop niezakończowane
fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 150 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa północna – połączenie stolca z płatwią, złącze ciesielskie czopowe niezakończowane

fol. Ewa Bożejwicz 2017 r.



Il. 151 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- rama stolcowa środkowa – połączenie stolca z płatwią, złącze ciesielskie czopowe niezakończowane

fol. Ewa Bożejwicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 152 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórną posadzkę z płytek ceramicznych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 153 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica
- widok na wtórną posadzkę ceramiczną oraz stopę stolca

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 154 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na wtórny strop belkowy pseudowsuwkowy z deskowym pułapem środkowym i podłogą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 155 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na wtórny strop belkowy pseudowsuwkowy z deskowym pułapem środkowym i podłogą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 156 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na wtórny strop belkowy pseudowsuwkowy z deskowym pułapem środkowym i podłogą

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 157 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – piwnica

- widok na zejście do piwnicy oraz wtórną kratę zabezpieczającą otwór drzwiowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 158 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę północną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 159 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę wschodnią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM
woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 160 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę południową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 161 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę zachodnią z wiatrolapem

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 162 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę północną i zachodnią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 163 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, wschodnia ścianka drewniana z boazerii sosnowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 164 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na ścianę wschodnią z wtórnym kominkiem (atrapa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 165 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, ściana wschodnia, widok na kominek (atrapa)

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 166 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na strop belkowy o deskowym pułapie górnym

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.




Il. 167 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na strop belkowy o deskowym pułapie górnym

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 168 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na fazowaną belkę stropową ze śmigiem

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 169 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na połączenie wzdłużne jednej z belek stropowych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 170 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, strop belkowy, widok na przekrój

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 171 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, strop belkowy, widok na pułapy deskowe oraz polepę w formie grubej płyty pilśniowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 172 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, strop belkowy, widok na połączenie wzdłużne belki stropowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 173 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na podłogę białą z desek sosnowych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 174 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na podłogę białą z desek sosnowych

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 175 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na podłogę białą z desek sosnowych przybijanych gwoździami

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 176 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na listwę cokołową przy ścianie zachodniej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 177 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- izba, widok na miejscowe zniszczenie podłogi deskowej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 178 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy, wiatrołap
- izba, widok na wiatrołap w narożniku południowo-zachodnim

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 179 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy, wiatrołap
- widok na drzwi ramowo-płycinowe wiatrołapu - awers

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 180 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, wiatrolap
- widok na fragment konstrukcji drewnianego wiatrolapu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 181 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, wiatrolap
- widok na gniazdka elektryczne

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 182 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, wiatrołap
- widok na fragment konstrukcji drewnianego wiatrołapu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r



Il. 183 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, wiatrołap
- widok na fragment konstrukcji drewnianego wiatrołapu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 184 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- pierwotna sień, widok na ścianę wschodnią

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 185 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- pierwotna sień, widok na ścianę wschodnią i strop

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 186 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- część pierwotnej sieni, obecnie korytarz, widok na wtórne schody drabiniaste

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 187 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- część pierwotnej sieni, obecnie korytarz, widok na wtórne schody drabiniaste

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 188 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na otwór drzwiowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 189 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podceniowy, przyziemie


- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na otwór drzwiowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r..

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 190 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na próg

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 191 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie

- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok na wnękę w ścianie zach.

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 192 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok w kierunku północnym
fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 193 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, przyziemie
- dawna czarna kuchnia, obecnie pomieszczenie socjalno-sanitarne, widok w kierunku północnym
fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.