


GRUPA II
SZATNIA DZIECIEĆCA - INWETARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC



- opis stanu istniejącego Szatnia
- podłoga w szatni - wykładzina w stanie dostatecznym, z widocznymi śladami użytkowania
 - ściany malowane, widoczne ubytki oraz zabrudzenia
 - punkty oświetleniowe na obu salach w stanie dobrym, instalacje elektryczne prowadzone częściowo natynkowo
 - wszystkie drzwi w obrębie pomieszczeń w stanie wykazującym wyraźne ślady użytkowania - zalecane odmalowanie, wymiana klamek, zamków oraz mechanizmów
 - całkowita wysokość pom około 2.80
 - zabudowa grzejnika wykazująca ślady zużycia, stare półki nad zabudowami
 - w strefie okiennej nieużywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny
 - nieużywana umywalka przeznaczona do demontażu wraz z instalacjami

- Szatnia - stan projektowy
- podłoga - wykładzina zostaje, niezbędne zabezpieczenie
 - całość ścian do wyprawek szpachlarskich oraz przemalowania, do przemalowania grzejnik i parapet
 - do zabudowy pionu instalacji c.o. oraz instalacje sanitarne w techn. suchej zabudowy GK
 - demontaż umywalki wraz z syfonem oraz baterią
 - punkty świetlne do demontażu wraz z wymianą kabli elektrycznych, zwiększenie liczby punktów świetlnych do 4 sztuk, zastosować plafony LED ~20cm
 - demontaż oprawy bakteriodobójczej
 - wykonanie nowych zabudów grzejników o wymiarach szerokość 70cm x wysokość 125cm x głębokość ~35cm - 1 sztuka. Góra zabudowy grzejników w formie półki o głębokości 5cm większej niż głębokość zabudowy. Dokładne wymiary zabudów do pomiarów własnych na etapie realizacji.
 - wymiana krętek wentylacyjnych - 3 sztuki
 - odmalowanie wszystkich drzwi wraz z ościeżnicą

GRUPA II
SZATNIA DZIECIEĆCA

ŻŁOBEK KALINKA

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński
K. Kaniewski

DATA:
30.05.2023