



Remont systemu odgazowania sektora 800/3 podsektor 1
kwatery składowania w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.
polegającym na remoncie 17 studni gazowych.

Rys. nr 3

Schemat studni gazowej - szczegół