

Część opracowania:**RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU  
MOSTOWEGO  
PRZEGLĄD PODSTAWOWY**Nazwa Zarządcy Drogi:**Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu**Nazwa obiektu:**Most Al. 1-go Maja**

<u>Nr drogi:</u> <b>74</b>	<u>Km:</u> <b>275+639</b>	<u>JNI:</u> <b>1024954</b>	<u>Miejscowość:</u> <b>Zamość</b>	<u>Nr:</u> <b>01/2020</b>
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------



*Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art.62, ust.1  
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)*

PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z

INSTRUKCJĄ PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku  
z późn. zm.

**Rzeszów, 15 września 2020**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ\* NR 01/2020**  
**– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): <b>1024954</b>	5	JAD: ZDG Zamość									
2	Nr drogi: <b>74</b>	6	Najbliższa miejscowość: <b>Zamość</b>									
3	Kilometraż: <b>275+639</b>	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: : rzeka Łabuńka									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: <b>beton zbrojony</b>	8	Długość obiektu : <b>25,93 m</b>									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WB	NB	WT						3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	WA								4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	OK	UM							4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									5	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB								4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające									5	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB								4	Nie	
11	Łożyska									-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne	RA								4	Nie	
13	Przyczółki	NB								4	Nie	
14	Filary	NB								4	Nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: <b>Sucho</b>		Ocena średnia obiektu:								<b>4,31</b>		
Temperatura: + 24° C		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>								<b>4,00</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie zaobserwowano.												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie zaobserwowano.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr								Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b>												
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Częściowo wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. <b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:</b> TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Przemysław Patruś	PDK/0156/POOM/07		15 września 2020

**DECYZJA / WNIOSEK\* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:**

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data: .....  
.....  
..... pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

**DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOŚCIU**(wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

Data: .....  
.....  
..... pieczęć i podpis

*Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).*

*Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).*

**Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* –niepotrzebne skreślić, \*\* –wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* –wypełniać w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*



**Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej nr 01/2020**

JNI: 1024954

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU**  
z dnia 15 września 2020

Karta nr 1.1



Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.





Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Łapiguz.



Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Siedliska.



Fot. 5. Widok na przestrzeń podmostową.



Fot. 6. Widok na przyczółek (podpora nr 1).






Fot. 7. Widok na filary (podpora nr 2).



Fot. 8. Widok na filary (podpora nr 3).



Fot. 9. Widok na przyczółek (podpora nr 4).



Fot. 10. Widok od spodu na konstrukcję przęsła (przęsło nr 1)





Fot. 11. Widok od spodu na konstrukcję przęsła ( przęsło nr 2)



Fot. 12. Widok od spodu na konstrukcję przęsła ( przęsło nr 3)





Fot. 13. Bujna wegetacja roślinności oraz zanieczyszczenia na betonowym umocnieniu stożków nasypu.



Fot. 14. Wegetacja roślinności na krawędzi jezdni.





Fot. 15. Graffiti na powierzchni gzymsu oraz dźwigarów głównych.



Fot. 16. Graffiti oraz inne zanieczyszczenia na powierzchni przyczółka.





Fot. 17. Pęknięcie w spojeniu(styku) technologicznym bitumicznego przykrycia dylatacyjnego z nawierzchnia jezdni.



Fot. 18. Lokalne ubytki nawierzchni chodnika.



## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024954

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Usunięcie roślinności na betonowym umocnieniu stożka nasypu. Usunięcie zanieczyszczeń z umocnień stożka nasypu.	2 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20 2		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni	Usunięcie roślinności z krawędzi jezdni.	2	m <sup>2</sup>	1		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Uzupełnienie ubytków nawierzchni chodnika.	2	m <sup>2</sup>	0,5		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Usunięcie zanieczyszczeń oraz graffiti.	2	m <sup>2</sup>	8		
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Usunięcie zanieczyszczeń oraz graffiti.	2	m <sup>2</sup>	10		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne	Uszczelnienie pęknięcia na styku technologicznym za pomocą masy zalewowej.	2	m	1		
13	Przyczółki	Usunięcie zanieczyszczeń oraz graffiti.	2	m <sup>2</sup>	10		
14	Filary	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m <sup>2</sup>	3		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Przemysław Patruś	15 września 2020		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				