

Część opracowania:

**RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU
MOSTOWEGO
PRZEGLĄD PODSTAWOWY**

Nazwa Zarządcy Drogi:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Nazwa obiektu:

Most ul. Dzieci Zamojszczyzny

<u>Nr drogi:</u>	<u>Km:</u>	<u>JNI:</u>	<u>Miejscowość:</u>	<u>Nr:</u>
74	272+673	1024949	Zamość	03/2020



*Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)*

PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z

INSTRUKCJĄ PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z późn. zm.

Rzeszów, 15 września 2020

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 03/2020
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 1024949				5	JAD: ZDG Zamość						
2	Nr drogi: 74				6	Najbliższa miejscowość: Zamość						
3	Kilometraż: 272+673				7	Rodzaj i nazwa przeszkody: -						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony				8	Długość obiektu : 12,5 m						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	US	WB	NB	AS	KS	UB	UT	PB	2	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	DA							3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	DA							4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	WB	OK							4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS							3	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB								4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NM								4	Nie	
8	Izolacja pomostu	CA								0	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KZ	OB	CB	RB					3	Nie	
11	Łożyska									-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne	DA								3	Nie	
13	Przyczółki	NB	OB	AB	KB					4	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: Sucho		Ocena średnia obiektu:								3,25		
Temperatura: + 24° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr										Ograniczenie**	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Częściowo wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Przemysław Patruś	PDK/0156/POOM/07		15 września 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

<p>DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOŚCIU(wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):</p> <p>Data: pieczęć i podpis</p>
--

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* –niepotrzebne skreślić, ** –wpisać „tak” lub „nie”, *** –wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*



Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.



Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Płoskie.



Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Sitaniec.



Fot. 5. Widok na przestrzeń podmostową.




Fot. 6. Widok na przyczółek (podpora nr 1).



Fot. 7. Widok na przyczółek (podpora nr 2).



Fot. 8. Widok od spodu na konstrukcję przęsła.



Fot. 9. Roślinność oraz zanieczyszczenia na schodach dla obsługi technicznej.



Fot. 10. Całkowicie zniszczona balustrada dla obsługi technicznej.



Fot. 11. Deformacje oraz zarysowania poprzeczne nawierzchni jezdni.



Fot. 12. Wegetacja roślinności kostki betonowej na dojściu do obiektu.



Fot. 13. Korozja podstawy słupków balustrady.



Fot. 14. Zanieczyszczenia na powierzchni desek gzymsowych.



Fot. 15. Przecieki pomiędzy belkami prefabrykowanymi świadczące o nieszczelności izolacji.



Fot. 16. Miejscowe zawilgocenia, wykwyty, korozja zbrojenia oraz rysy wzdłuż korodującego zbrojenia na powierzchni konstrukcji dźwigarów głównych.



Fot. 17. Ubytki gruntu, przemieszczenie kostki betonowej na umocnieniu stożka.



Fot. 18. Zanieczyszczenia, osady oraz graffiti na powierzchni przyczółka.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024949

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Usunięcie roślinności i zanieczyszczeń ze skarp nasypu.	2	m ²	10		
		Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej na poręczach przy schodach dla obsługi technicznej.	1	m ²	1		
		Wymiana poręczy przy schodach dla obsługi technicznej.	1	szt.	1		
		Uzupełnienie ubytków terenu i przełożenie kostki betonowej umacniającej stożek nasypu.	1	m ²	2		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Frezowanie i wyrównanie nawierzchni.	1	m ²	10		
3	Nawierzchnia jezdni	Frezowanie i wyrównanie nawierzchni,	2	m ²	3		
		Uszczelnienie zarysowań za pomocą masy zalewowej.	2	m	3		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Usunięcie roślinności i zanieczyszczeń z kapy chodnikowej.	2	m ²	1		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej.	1	m ²	10		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	2		
7	Urządzenia odwadniające	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	2		
8	Izolacja pomostu	Wymiana izolacji pomostu	3	m ²	120		
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Uszczelnienie zarysowań za pomocą zaprawy PCC.	1	m	5		
		Czyszczenie oraz zabezpieczenie korodującego zbrojenia.	1	m ²	1		
		Usunięcie osadów.	2	m ²	3		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne	Frezowanie i wyrównanie nawierzchni	1	m ²	4		
13	Przyczółki	Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej.	1	m ²	1		
		Usunięcie osadów i zanieczyszczeń.	2	m ²	5		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Przemysław Patruś	15 września 2020		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				