

<u>Część opracowania:</u> RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEGLĄD PODSTAWOWY				
<u>Nazwa Zarządcy Drogi:</u> Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu				
<u>Nazwa obiektu:</u> Most na ul. Królowej Jadwigi				
<u>Nr drogi:</u> 3308L	<u>Km:</u> 1+132	<u>JNI:</u> 1024956	<u>Miejscowość:</u> Zamość	<u>Nr:</u> 08/2020



*Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)*

PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z

INSTRUKCJĄ PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z późn. zm.

Rzeszów, 15 września 2020

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 08/2020
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 1024956					5	JAD: ZDG Zamość					
2	Nr drogi: 3308L					6	Najbliższa miejscowość: Zamość					
3	Kilometraż: 1+132					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Łabuńka					
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu : 10,00 m					
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WB	NB							3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	UA	RA							3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	UA							4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	UB	WB							4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	DS						4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB								4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	WB								4	Nie	
8	Izolacja pomostu	CA								2	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									5	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	RB								3	Nie	
11	Łożyska									-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne									-	-	
13	Przyczółki									5	Nie	
14	Filary									5	Nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	WT	PB							4	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce	KS	AS							3	Nie	
Stan pogody: Sucho		Ocena średnia obiektu:								3,79		
Temperatura: + 24° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr									Ograniczenie**		Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Częściowo wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Przemysław Patruś	PDK/0156/POOM/07		15 września 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOŚCIU(wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~


* –niepotrzebne skreślić, ** –wpisać „tak” lub „nie”, *** –wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*



Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.



Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Płoskie.



Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Kalinowice.



Fot. 5. Widok na przestrzeń podmostową.



Fot. 6. Widok na przyczółek (podpora nr 1).



Fot. 7. Widok na filar (podpora nr 2).



Fot. 8. Widok na filar (podpora nr 3).



Fot. 9. Widok na przyczółek (podpora nr 4).



Fot. 10. Widok od spodu na konstrukcję przęsła.



Fot. 11. Roślinność na umocnieniu skarpy oraz na schodach dla obsługi technicznej.



Fot. 12. Rysy oraz ubytki nawierzchni jezdni.



Fot. 13. Wegetacja roślinności na nawierzchni chodnika.



Fot. 14. Uszkodzona powłoka antykorozyjna na balustradzie.



Fot. 15. Wegetacja roślinności w korytku skarpowym.



Fot. 16. Zarysowanie konstrukcji dźwigara głównego.



Fot. 17. Wegetacja roślinności w korycie ciek.



Fot. 18. Skorodowane obejmy urządzenia obcego.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024956

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Usunięcie roślinności z betonowych umocnień stożka nasypu.	2	m ²	6		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uzupełnienie ubytków nawierzchni masą zalewową Uszczelnienie zarysowań nawierzchni za pomocą masy zalewowej	1 1	m ² m	0,3 1		
3	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie zarysowań nawierzchni za pomocą masy zalewowej	1	m	0,5		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Wymiana uszkodzonego krawężnika. Usunięcie roślinności na krawędzi chodnika.	1 2	m m ²	1 1		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Usunięcie ognisk korozji i odnowienie powłok antykorozyjnych. Wymiana zdeformowanej balustrady	1 1	m ² m	3 1		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	4		
7	Urządzenia odwadniające	Usunięcie roślinności z korytek ściekowych.	2	m ²	3		
8	Izolacja pomostu	Naprawa izolacji pomostu.	3	m ²	10		
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Usunięcie luźnego betonu. Oczyszczenie zbrojenia poprzez piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i uzupełnienie ubytków betonu.	1	m	1		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Usunięcie roślinności z koryta cieku. Naprawa betonowych umocnień koryta cieku.	2 1	m ² m ²	10 5		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce	Wymiana skorodowanych stalowych obejm urządzenia obcego.	1	szt.	4		
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Przemysław Patruś	15 września 2020		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				