


#### LEGENDA:

-  - lokalizacja otworu geologiczno - inżynierskiego
- O-3** - oznaczenie otworu geologiczno - inżynierskiego

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW  
wg Z. Pazdro Hydrogeologia ogólna, Warszawa, 1990 r.

- 1** - bardzo dobra,  $k > 10^{-3}$  [m/s]
- 2** - dobra,  $k = 10^{-4} - 10^{-3}$  [m/s]
- 3** - średnia,  $k = 10^{-5} - 10^{-4}$  [m/s]
- 4** - słaba,  $k = 10^{-6} - 10^{-5}$  [m/s]

**GEOSYSTEM**  
JACEK JASTRZĘBSKI

Zał. nr 11.6

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA  
dla remontu i przebudowy budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego  
przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu

Opracował:

Nazwisko

Podpis

mgr J. Jastrzębski



MAPA PRZEPUSZCZALNOŚCI  
GRUNTÓW NA GŁĘBOKOŚCI  
3,50 METRA  
OD POZIOMU WIERCENIA

SKALA  
1:500