

Groblice 19.02.2024 r.

**Temat : DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA dla remontu i przebudowy
budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu**

WYNIKI BADANIA WODY
na agresywność w stosunku do betonu i żelbetu

L.p.	Oznaczenie	Jednostki	Wyniki analiz/agresywność
Numer otworu: O-1 Głębokość pobrania: 2,00 m p.p.t.			
1	Odczyn	pH	6,2/n.w
2	Zawartość CO ₂ agresywnego	mg CO ₂ /l	8,1/n.w
3	Magnez	mg Mg/l	9,75/n.w
4	Siarczany	mg SO ₄ /l	161,22/n.w
5	Jon amonowy	mg NH ₄ /l	0,12/n.w

**Wnioski: Badana próbka wody wg PN-EN 206-1:2003 nie wykazuje cech agresywności
w stosunku do betonu i żelbetu.**

Badanie wykonał : J. Jastrzębski

upr. nr VII-1491
upr. nr XI/2/2008
upr. WRO/J-0013/1/11
upr. WRO/J-0013/4/2007
Inżynier górniczy I stopnia



Załącznik 9.3