Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.13
	Profil numer ot-46	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 131.32 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-04-14

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5		7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		24	72	0.87	1.01
							35	54	0.81	1.00
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps(+Ż)		24	24	0.66	0.97
			1.0		Gp		17	17		
					Pd		12	12	0.53	0.95
					Pg||Pd		8	8		
			2.0		Pπ||Pd		12	12	0.53	0.95
					Pg		2	2		
			3.0							



Profil numer ot-48 Rzędna: 131.30 m n.p.m. Data: 2022-04-14

	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		40	45	0.78	0.99
					Ps		25	25	0.67	0.97
	Czwartorzęd	Plejstocen			Gp		7	7		
			1.0		Gp||Gpz		0	0		
					Pg||Pd		0	0		
			2.0		Gpz		0	0		
			3.0							



Rysunek wykonano programem "GeoStar"