Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.6
	Profil numer ot-19	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 122.84 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-03-29

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	49	61	0.84	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps	31	31	0.71	0.98
			1.0		Pd||Ps	22	22	0.65	0.97
					G||Gπ	13	13		
1.70					Pd	10	10	0.50	0.94
			2.0						



Profil numer ot-20 Rzędna: 122.87 m n.p.m. Data: 2022-03-29

	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	50	58	0.83	1.00
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Pd||Ps	23	23	0.66	0.97
					G	11	11		
1.70					Gπ||Pg	10	10		
1.8			2.0		Pd||Gπz	11	11	0.52	0.94
					Pd||Gπz	17	17	0.60	0.96
					Pd||Gπz	13	13	0.55	0.95
			3.0						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"