Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.1
	Profil numer ot-1	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL / SLVT Rzędna: 123.12 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-03-17

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [MPas] / Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
1	2		3	4	5		7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp	1.0		nN					
					nB			12	0.61	
					nB		0.068 0.071	5	(0.31) (0.29)	
	Czwartorzęd	Plejstocen	2.0		G||Gp			0		
					Gp||Pd			0		
			3.0		Gp+Ż			0		

Profil numer ot-2 Rzędna: 123.54 m n.p.m. Data: 2022-05-04

	Nasypy	Nasyp	1.0		-					
					nB			68	0.88	
					nB			98	0.93	
					nB			31	0.71	
			2.0		Ps			22	0.65	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"