Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.14
	Profil numer ot-50	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 131.08 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-04-14

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	35	56	0.82	1.00
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps	30	30	0.70	0.98
			1.0		Gp	20	20		
					Gp||Gpz	13	13		
			2.0		Pd	15	15	0.58	0.95
					Pd	29	28	0.69	0.98
			3.0						



Profil numer ot-52 Rzędna: 130.63 m n.p.m. Data: 2022-05-04

	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	37	68	0.86	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps	17	17	0.60	0.96
			1.0		Gz	25	25		
					Ps(+Ż)	45	45	0.78	0.99
			2.0		Pd||Pg	19	19	0.62	0.96
			3.0						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"