Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.10
	Profil numer ot-34	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 126.36 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-04-13

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasyp			nN				
				nB	34	82	0.89	1.02
	Czwartorzęd	Plejstocen		Pd	26	32	0.72	0.98
				Gp	4	4		
			1.0	Gp	0	0		
			2.0	Gp||Pg	0	0		
			3.0	Gp	0	0		



Profil numer ot-36 Rzędna: 127.56 m n.p.m. Data: 2022-04-13

				nN				
	Czwartorzęd	Plejstocen		Ps(+Ż)	42	66	0.85	1.01
				Gp	6	6		
			1.0	Pg||Pd	0	0		
			2.0	Pg||Gp	0	0		
			3.0	Gp	0	0		



Rysunek wykonano programem "GeoStar"