Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.3
	Profil numer ot-7	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 124.27 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-03-17

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nB	32	136	0.99	1.04
					nB	16	30	0.70	0.98
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Gp	12	12		
					Ps(+Ż)||Gp	15	15	0.58	0.95
					Pr(+Ż)	21	21	0.64	0.97
			2.0		Gp||Ps(+Ż)	21	21		
					Po	18	18	0.61	0.96
			3.0		Gp	3	2		



Profil numer ot-9 Rzędna: 125.25 m n.p.m. Data: 2022-03-18

				nB	31	186	1.00	1.04
	Czwartorzęd	Plejstocen		Ps(+Ż)	20	45	0.78	0.99
				Ps(+Ż)	7	7	0.43	0.93
			1.0	Gp	12	12		
				Pd	13	13	0.55	0.95
			2.0	Pd||Ps	17	17	0.60	0.96
				Pd||Gπ	13	13	0.55	0.95
			3.0					



Rysunek wykonano programem "GeoStar"