

ot-41

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
Miejscowość: Księginice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie

Objekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie


Rzędna: 130.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-04-14

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość waleczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna			
				[m]											[m]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Nasyp	Nasyp		0.20	nasyp niekontrolowany (Żużel, Kruszywo łamane 0/100,0, Gruz bet. i ceg.)	nN	mw						IA			
					0.30		ciemnobrązowy							nB	IB2		
		Czwartorzęd	Pleistocen		1.0	0.50	nasyp budowlany (KO - otoczaki)							Ps(+KO)	zg	IIB3	
							nasyp budowlany (Ps, KO - otoczaki) brązowy										
					2.0	0.90	Piasek średni + Kamienie - Otoczaki							Pd Ps	szg	IIA2	
							żółto-brązowy										
							piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim										
						2.00											

ot-42 Rzędna: 130.91 m n.p.m. Data: 2022-04-14

Czwartorzęd	Nasyp		0.20	nasyp niekontrolowany (Żużel, Kruszywo łamane 0/100,0, Gruz bet. i ceg.)	nN	mw	0.8	bzg	IIB2
	Nasyp		0.30	ciemnobrązowy	nB				
	Plejsocen		0.50	nasyp budowlany (KO - otoczaki)	Ps(+KO)				
				nasyp budowlany (Ps, KO - otoczaki) brązowy					
			0.90	Pasek średni + Kamienie - Otoczaki	Pd Ps				
				żółto-brązowy					
				piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim					
			1.70	piasek drobny żółty	Pd				
			2.40	piasek drobny żółty					
			3.00						