Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.15
	Profil numer ot-54	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 130.52 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-05-04

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	12	22	0.65	0.97
	Czwartorzęd	Plejstocen			Pg||Gp	11	11		
			1.0		Pd||Pπ	14	14	0.56	0.95
					Ps	12	12	0.53	0.95
			2.0		Gp	1	1		
			3.0						



Profil numer ot-55 Rzędna: 130.23 m n.p.m. Data: 2022-05-04

	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	39	71	0.87	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps(+Ż)||Pd	34	34	0.73	0.98
			1.0		Gp	26	26		
					Ps(+Ż)	38	38	0.75	0.99
			2.0		Ps	16	16	0.59	0.96
					Gp	5	5		
			3.0						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"