Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.9
	Profil numer ot-30	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 124.12 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-04-12

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	43	65	0.85	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Gp||Gpz	2	2		
			2.0		Gpz	0	0		
			3.0		Gp	0	0		



Profil numer ot-32 Rzędna: 125.32 m n.p.m. Data: 2022-04-13

	Nasypy	Nasyp			nN				
					nB	34	65	0.85	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen			Gp	19	19		
			1.0		Gp	13	13		
					Gpz	7	7		
			2.0		Pg||Pd	9	9		
					Pπ	21	21	0.64	0.97
			3.0		Pg+Ż	6	6		



Rysunek wykonano programem "GeoStar"