Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.11
	Profil numer ot-38	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 128.67 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-04-13

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	7	8	9	10
	Czwartorzęd	Plejstocen			nN					
					Ps(+Ż)		39	90	0.91	1.02
					Pd		28	30	0.70	0.98
			1.0				1	1		
			2.0		Gp||Pg					
			3.0							

Profil numer ot-40 Rzędna: 129.75 m n.p.m. Data: 2022-04-13

	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		48	64	0.85	1.01
	Czwartorzęd	Plejstocen			Ps(+KO)		35	35	0.73	0.99
			1.0		Ps||Gp		19	19	0.62	0.96
			2.0		Pg||Ps		22	22		
					Pd		13	13	0.55	0.95
			3.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"