Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.4
	Profil numer ot-11	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 124.66 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-03-18

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		23	53	0.81	1.00
					nB		7	8	0.46	0.93
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Ps		10	10	0.50	0.94
					Pd		13	13	0.55	0.95
			2.0		Pd		18	18	0.61	0.96
					Pd		14	14	0.56	0.95
			3.0		Pd||Ps		18	17	0.60	0.96

Profil numer ot-13 Rzędna: 123.88 m n.p.m. Data: 2022-03-18

	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		10	16	0.59	0.96
					nB		10	10	0.50	0.94
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Ps		16	16	0.59	0.96
					Gp		2	2		
			2.0		Pg		0	0		
					Pg||Ps		0	0		
			3.0		Gz		0	0		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"