Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.5
	Profil numer ot-15	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL Rzędna: 123.62 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-03-18

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5		7	8	9	10
					nN					
					Gb					
					Ps(+Ż)		8	8	0.46	0.93
			1.0		Pg||Gπ		7	7		
					Gπ		12	12		
			2.0		Pπ||Πp		20	20	0.63	0.96
					Pπ||Πp		14	14	0.56	0.95
2.60	Czwartorzęd	Plejstocen			Pd		11	11	0.52	0.94
			3.0							

Profil numer ot-17 Rzędna: 122.87 m n.p.m. Data: 2022-03-29

	Nasypy	Nasyp			nN					
					nB		22	34	0.73	0.98
					Ps		21	21	0.64	0.97
			1.0		Pd		28	28	0.69	0.98
1.70	Czwartorzęd	Plejstocen			Pd		19	19	0.62	0.96
			2.0		Pd		16	16	0.59	0.96
			3.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"