Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ**	Zał.nr: 7.2
	Profil numer ot-3	Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 216, 336 Miejscowość: Księginice Gmina: Lubin Województwo: dolnośląskie	Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR" Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich	Typ sondy: DPL / SLVT Rzędna: 123.70 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2022-03-17

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] (1) | Stratygrafia (2) | Profil litologiczny [m] (3) (4) | (5) | Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [MPas] / Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy | Interpretacja: τ_{max} (7), N_{10} (8), $I_D/(I_L)$ (9), Stan (10)



τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
	47	0.79	
	80	0.89	
	28	0.69	
	14	0.56	
	27	0.69	

Profil numer ot-5 Rzędna: 123.78 m n.p.m. Data: 2022-03-17



τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
	25	0.71	
	15	0.58	
0.101	8	(0.12)	
	14	0.56	
	23	0.66	
	6		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"