

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.9

ot-17

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336  
Miejscowość: Księginice  
Gmina: Lubin  
Województwo: dolnośląskie






Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D  
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"  
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 122.87 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-03-29

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp			0.20	nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/63,0 - wapień) ciemnobrązowy nasyp budowlany (Ps) brązowy	nN		mw	0.73			IA
				0.20		nB						zg	IB2
				0.50	piasek średni jasnoszary	Ps	w		0.64	szg		IIB2	
				0.80	piasek drobny jasnoszary	Pd			0.69	zg		IIA3	
				1.40	piasek drobny jasnoszary		0.62						
				1.70	piasek drobny jasnobrązowy		nw		0.59	szg		IIA2	
				2.0									
				3.0									
				3.00									

## ot-18 Rzędna: 122.69 m n.p.m. Data: 2022-03-29

		Nasyp			0.20	nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/63,0 - wapień) ciemnobrązowy	nN						IA
		Nasyp			0.50	nasyp budowlany (Ps) brązowy	nB		mw			zg	IB2
					0.80	piasek średni jasnoszary	Ps					szg	IIB2
					1.0	piasek drobny jasnoszary			w			zg	IIA3
					1.40	piasek drobny jasnoszary	Pd						
					2.0				w/nw			szg	IIA2
					2.00								