



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.15

ot-29

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
Miejscowość: Księginice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 123.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-04-12

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypy Nasyp			0.25	nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/63,0, Humus) ciemnobrązowy	nN						IA
						nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	nB					zg	IB2
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.60	piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps		mw			szg	IIA2
					1.40	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona gliną piaszczystą zwięzłą	Gp Gpz 0/0/1				0.05	tpl	IIIB
			2.0		2.00								

ot-30 Rzędna: 124.12 m n.p.m. Data: 2022-04-12

		Nasypy Nasyp			0.25	nasyp niekontrolowany (Po, Żużel, Kruszywo łamane 0/63,0, Humus) ciemnobrązowy	nN						IA
						nasyp budowlany (Ps, Pd, Ż) brązowy	nB			0.85		bzg	IB2
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.60	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona gliną piaszczystą zwięzłą	Gp Gpz 0/0/1		mw		0.05	tpl	IIIB
			2.0		1.60	glina piaszczysta zwięzła brązowo-szara	Gpz 1/1/0						
					2.40	glina piaszczysta szara	Gp 0/0				0	pzw	IIIC
			3.0		3.00								