



Stacja Pogotowia Ratunkowego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
LUBELSKIEGO

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559

NZP.266/2023

Biała Podlaska, dnia 29.05.2023 r.

### WYJAŚNIENIA / MODYFIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i żarówek do eksploatowanych samochodów (NZP.266/2023)**

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wypłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie p. 22 Zapytania ofertowego, poniżej przekazuje się treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1.** Zgodnie z § 8 ust.3.1 "Wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 24 godzin przypadających w dni robocze licząc od chwili jego otrzymania i powiadomi Zamawiającego na piśmie o uznaniu bądź odmowie uznania zgłoszonej reklamacji w formie elektronicznej (na adres e-mail: działatechniczny@pogotowiebp.pl); w celu rozpoznania reklamacji Wykonawca może zbadać reklamowany towar w siedzibie Zamawiającego lub w Dziale Technicznym Zamawiającego".

Aby reklamowany towar mógł zostać prawidłowo zweryfikowany często wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia (np: weryfikacja pomp wtryskowych, wtryskiwaczy, rozruszników itp. więc towar musi trafić do laboratorium wykonawcy lub producenta więc rozpatrzenie reklamacji w ciągu 24 godzin w siedzibie Zamawiającego jest niemożliwe. W związku z powyższym wnoszę o zmianę zapisów umowy poprzez dodanie punktu: "W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji towarów wymagających weryfikacji producenta pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu rozpatrzenia reklamacji wniosku z uzasadnieniem opóźnienia terminu. Wniosek, o którym mowa powyżej musi być złożony w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej".

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §8 ust 3 p.1 wzór umowy (załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego):**

**Było:**

**§8**

3. Po otrzymaniu reklamacji, Wykonawca:

- 1) rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 24 godzin przypadających w dni robocze licząc od chwili jego otrzymania i powiadomi Zamawiającego na piśmie o uznaniu bądź odmowie uznania zgłoszonej reklamacji w formie elektronicznej (na adres e-mail: [dzialtechniczny@pogotowiebp.pl](mailto:dzialtechniczny@pogotowiebp.pl)); w celu rozpoznania reklamacji Wykonawca może zbadać reklamowany towar w siedzibie Zamawiającego lub w Dziale Technicznym Zamawiającego;

**Poprawiono na:**

**§8**

3. Po otrzymaniu reklamacji, Wykonawca:

- 1) rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 7 dni przypadających w dni robocze licząc od chwili jego otrzymania i powiadomi Zamawiającego na piśmie o uznaniu bądź odmowie uznania zgłoszonej reklamacji w formie elektronicznej (na adres e-mail: [dzialtechniczny@pogotowiebp.pl](mailto:dzialtechniczny@pogotowiebp.pl)); w celu rozpoznania reklamacji Wykonawca może zbadać reklamowany towar w siedzibie Zamawiającego lub w Dziale Technicznym Zamawiającego;

**Pytanie nr 2.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pozycji z formularza asortymentowo - cenowego: cz. Nr 8 - poz. 18 - Podany numer OE wskazuje na kolo zamachowe dwumasowe, natomiast w nazwie pozycji podają Państwo Kolo pasowe watu korbowego nr OE 55208280. A zatem co należy wyceńić w podanej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zamieścił zły numer katalogowy w formularzu asortymentowo – cenowym w cz. Nr 8 - poz. 18. Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie:**

**Było: w formularzu asortymentowo – cenowym w cz. Nr 8 - poz. 18.**

**cz. Nr 8 - Sukcesywna dostawa części zamiennych- 18 pozycji do samochodu m-ki FIAT DOBLO 1,6 cdti 2013 r 77KW, VIN: ZFA26300009231727**

L.p.	Numer katalogowy	Nazwa części	J.m.	Ilość	Symbol kategorii części zamiennnej którą oferuje (O, Q, P lub Z)*	Numer katalogowy, który będzie widniał na fakturze	Cena jednostk. netto	VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	Wartość brutto	Producent
18	55239709	Kolo pasowe watu korbowego	szt.	2				23%	0,00	0,00	

Poprawiono na: w formularzu asortymentowo – cenowym w cz. Nr 8 - poz. 18.  
cz. Nr 8 - Sukcesywna dostawa części zamiennych- 18 pozycji do samochodu m-ki FIAT DOBLO 1,6 cdti 2013 r 77kW, VIN: ZFA26300009231727

L.p.	Numer katalogowy	Nazwa części	J.m.	Ilość	Symbol kategorii części zamiennych którą oferuje (O, Q, P lub Z)*	Numer katalogowy, który będzie widniał na fakturze	Cena jednostk. netto	VAT (%)	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	Wartość brutto	Producent
18	55208280	Koło pasowe wału korbowego	szt.	2				23%	0,00	0,00	

W załączeniu:

1. załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (wzór umowy) po modyfikacji oraz
2. załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (formularz asortymentowo – cenowy) po modyfikacji

p.o. DYREKTOR  
Agnieszka Górnikowska



p.o. PRZEMYSŁOWY  
Zdzisław Adamczyk  
Pracownik Administracyjny  
Paweł Niedźwiedzowski