


Stan na dzień 01.04.2020
Zaznaczone uszkodzenia aktualne na dzień 01.04.2020r. Przed wykonaniem prac należy sprzedać stan wszystkich elementów ponownie. W czasie wizji lokalnej utrudniony dostęp we wszystkie partie budynku w związku ustawionymi regałami i materiałami magazynowymi oraz zabudową w części biurowej



stan na dzień 01.04.2020

"PRO-LUBI"					
PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO					
UL DRESKOWEJ 10/12, 31-065 KRAKÓW					
email:jaworska@pro.pl					
INWESTOR:					
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków					
NAZWA INWESTYCJI:					
EKSPERYTA STANU TECHNICZNEGO WIEŻBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOSKOWYMI PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE					
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jaworski	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:			RD Upr. 1482 / 34853		
SAPRAWDZIŁ:	mgr inż. Magdalena Baślik				
NAZWA RYSUNKU:			M4P(4)P4B(4)S / 5	NR RYS.:	
Lokalizacja uszkożeń - i część rzutu wieźby					E - 1
SKALA:	FACA:	DATA:	SKALA:	REWIZJA:	
Constructywna	elipsyjna	w kwietniu 2020r.	1:100		