


## ZAKRES RYSUNKU



stan na dzień 01.04.2020

<div>"PRO-J-BUD"</div> <div>PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO</div> <div>UL. ORZEŚKOWIEC 10/12, 31-065 KRAKÓW</div> <div>email: janowski@pro-j-bud.pl</div>				<div>REGIZJAS:</div> <div>1-100</div>	
<div>INWESTOR:</div> <div>Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie</div> <div>ul. Męglińska 85, 30-901 Kraków</div>					
<div>NAZWA INWESTYCJI:</div> <div>Ekspertyza stanu technicznego wieżby dachowej budynku nr 4</div> <div>w kompleksie wojskowym przy ulicy Męglińskiej 85 w Krakowie</div>					
<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Tomasz Janowski</div>		<div>IMIĘ I NAZWISKO</div>		<div>NR UPR. :</div> <div>RP Up. 1492 / 14/93</div>	
<div>OPRACOWAL:</div>					
<div>SPRAWDZIŁ:</div> <div>mgr inż. Magdalena Basilik</div>		<div>MAP/424/PB/01/15</div>		<div>NR RYS.:</div>	
<div>NAZWA RYSUNKU:</div>				<div>E - 2</div>	
<div>Localizacja uszkodzeń - II część rzutu wieżby</div>					
<div>BRANŻA:</div> <div>Konstrukcyjna</div>		<div>PAZA:</div> <div>elastyczna</div>		<div>DATA:</div> <div>kwiecień 2020r.</div>	
		<div>SKALA:</div>			