



MWIO Sp. z o.o.
Haller 79
Grudziądz
Tel. Nr: 564504961
Fax Nr: 564504966
Email: kanalizacja@mwio.pl

Raport z inspekcji / Inspekcja:: 1

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Data: 30.08.2017 | Praca nr: | Pogoda: sucho | Operator: Tomasz Borowski | Numer sekcji: 7 | Właściciel: MWIO |
| Obecny: Leszek Cymerman | Pojazd: Jumper | Kamera: DIGIMAX | Nastawiać: | Wyczyszczone: Tak | Poziom: |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ulica od studni: Śniadeckich | Mapa nr 1 | Od studni: S106SN72S |
| Ulica do studni: | Mapa nr 2 | Do studni: S106SN73S |
| Miasto: Grudziądz | Wideo nr: 45/2017(02) | Długość sekcji: 1,60 m |
| Dzielnica: Strzemięcín | Nośnik nr 1: | Długość rury: |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Powód inspekcji: inspekcja kontrolna | Kształt: Koło |
| Rodzaj sekcji: Sanitarna | Średnica/Wysokość: 200,00 mm |
| Rok ułożenia: | Materiał: Beton |
| Materiał okładziny: | Długość inspekcji: |

| |
|-----------------------------------|
| Uwagi: MAN-Stor,Wilczewski |
|-----------------------------------|

| 1:50 | Pozycja | Kod | Obserwacja | MPEG | Zdjęcie | Poziom |
|------|---------|------|------------------------------------|------|---------|--------|
| | | | | | | |
| | 1,60 | BDCA | Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda | | 7_1A, b | |
| | 1,60 | BDA | Zdjęcie ogólne, od 12 do 12 godz. | | 7_2A, b | |



MWIO Sp. z o.o.
 Hallera 79
 Grudziądz
 Tel. Nr: 564504961
 Fax Nr: 564504966
 Email: kanalizacja@mwio.pl

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: 1

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------|
| Miasto: Grudziądz | Ulica: Śniadeckich | Data: | Numer sekcji: 7 | Numer pracy: |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------|



Zdjęcie: 7_1A
 1,6m, Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda



Zdjęcie: 7_1B
 1,6m, Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda



Zdjęcie: 7_2A
 1,6m, Zdjęcie ogólne, od 12 do 12 godz.



Zdjęcie: 7_2B
 1,6m, Zdjęcie ogólne, od 12 do 12 godz.



MWIO Sp. z o.o.
 Hallera 79
 Grudziądz
 Tel. Nr: 564504961
 Fax Nr: 564504966
 Email: kanalizacja@mwio.pl

Raport z inspekcji / Inspekcja:: 1

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Data: 30.08.2017 | Praca nr: | Pogoda: sucho | Operator: Tomasz Borowski | Numer sekcji: 8 | Właściciel: MWIO |
| Obecny: Leszek Cymerman | Pojazd: Jumper | Kamera: DIGIMAX | Nastawiać: | Wyczyszczone: Tak | Poziom: |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ulica od studni: Śniadeckich | Mapa nr 1 | Od studni: S106SN73S |
| Ulica do studni: | Mapa nr 2 | Do studni: S106SN72S |
| Miasto: Grudziądz | Wideo nr: 45/2017(06) | Długość sekcji: 4,60 m |
| Dzielnica: Strzemięcín | Nośnik nr 1: | Długość rury: |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Powód inspekcji: inspekcja kontrolna | Kształt: Koło |
| Rodzaj sekcji: Sanitarna | Średnica/Wysokość: 200,00 mm |
| Rok ułożenia: | Materiał: Beton |
| Materiał okładziny: | Długość inspekcji: |

| |
|------------------------------------|
| Uwagi: MAN-Stor, Wilczewski |
|------------------------------------|

| 1:50 | Pozycja | Kod | Obserwacja | MPEG | Zdjęcie | Poziom |
|------|---------|------|------------------------------------|------|---------|---------|
| | | | | | | |
| | 4.60 | BDCA | Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda | | | 8_1A, b |



MWIO Sp. z o.o.
 Hallera 79
 Grudziądz
 Tel. Nr: 564504961
 Fax Nr: 564504966
 Email: kanalizacja@mwio.pl

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: 1

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------|
| Miasto: Grudziądz | Ulica: Śniadeckich | Data: | Numer sekcji: 8 | Numer pracy: |
|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------|



Zdjęcie: 8_1A
 4,6m, Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda



Zdjęcie: 8_1B
 4,6m, Rezygnacja z inspekcji, Przeszkoda