



DACH "D"
RZUT PODDASZA
skala 1:75



ZAWILGOCENIA POWIERZCHNIOWE



ZAWILGOCENIA ŚCIAN



RYSY, PĘKNIĘCIA



Pracownia Projektowa

Inż. Leszek Demski
70-243 Szczecin; ul. Jagiełły 2/22; tel. 0601-85 30 05

BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ
URZĘDU STANU CYWILNEGO W DĘBNIE
74-400 DĘBNO; ulica Adama Mickiewicza 32; działka nr 372/1

Tytuł: EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHÓW

Data:
03.2015

Treść: DACH "D"
RZUT PODDASZA. SZKODY

Skala:
1:75

Opracował: inż. Leszek Demski
nr upr. budowlanych: 297/Sz/86
nr upr. Woj.Kons.Zabytków: 26/94

Nr rys.:
10/eks.