

Przegląd studzienek kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicy Korczaka i Wolności od skrzyżowania z ul. Bankową do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich (Mała Poczta), dn. 27. stycznia 2023 r.

Nr studzienki	Nr mapy	Zakres prac remontowych
1.	3	Wymiana włazu, wymiana podmurówki włazu ponad na pierścienie wyrównawcze.
2.	3	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
3.	3	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
4.	3	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
5.	2	Zdemontować drugą ramę włazu znajdującą się pod wjazdem właściwym.
6.	2	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
7.	2	Wymiana włazu.
8.	2	Wymiana włazu, wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
9.	2	Wymiana włazu.
10.	2	Wymiana włazu.
11.	2	Wymiana włazu.
12.	2	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
13.	2	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
14.	2	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
15.	2	Wymiana podmurówki włazu na pierścienie wyrównawcze.
16.	1	Właz firmy Mabo Turlen do wymiany.
17.	1	Brak możliwości otwarcia włazu. Rama z wjazdem zalana asfaltem. Zakres robót możliwy do określenia na etapie wykonawstwa robót.
18.	1	Wymiana włazu.
19.	1	Wymiana włazu.

Pracownia Inżynierska
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Urządzania Sieci i Kanalizacji
Jacek Bielajew
Inżynier Jacek Bielajew

UZUPEŁNIENIE PRZEGŁĄDU:

Nr studni 20, nr mapy 4 - uszkodzony wjazd, brak możliwości otwarcia. W przedmiarze założono wymianę podmurówki, natomiast zakres prac będzie możliwy do określenia podczas realizacji prac.