

ZDJĘCIA

Budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumii



Zdjęcie 1 – elewacja zachodnia – od strony ul. Kościelnej



Zdjęcie 2 – elewacja wschodnia



Zdjęcie 3 – płatwiowo-kleszczowa konstrukcja drewniana dachu



Zdjęcie 4 – odkrywka nr 1 stropu nad I piętrem



Zdjęcie 5 – odkrywka nr 1 – pole stropu wypełnione gruzem budowlanym



Zdjęcie 6 – odkrywka nr 1 – pole stropu z usuniętym gruzem budowlanym



Zdjęcie 7 – odkrywka nr 1 stropu – widok z drugiej strony



Zdjęcie 8 – odkrywka nr 3 stropu z usuniętym gruzem budowlanym



Zdjęcie 9 – odkrywka nr 2 stropu z usuniętym gruzem budowlanym



Zdjęcie 10 – odkrywka nr 5 stropu nad I piętrem



Zdjęcie 11 – odkrywka nr 4 stropu nad I piętrem



Zdjęcie 12 – widok stropu przed wykonaniem odkrywek



Zdjęcie 13 – sufit sali lekcyjnej pod stropem z widoczną stalową belką nośną poprzeczną



Zdjęcie 14 – sufit w postaci tynku na trzcinie przymocowanego go desek przybitych do drewnianych belek nośnych stropu