






AXIS Usługi Projektowe Sp. z o.o.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór nr OG1							Zał.Nr: 1.1			
Miejscowość: Lipie Gmina: Narol Powiat: lubaczowski Województwo: podkarpackie			Obiekt: Zbiornik „Krynica” Inwestor: Gmina Narol Wiercenie: AXIS Usługi Projektowe Sp. z o.o. Dozór geologiczny: E. Skrzypczak				System wiercenia: mechaniczno-udarowy						
							Rzędna: 274.80 m n.p.m						
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 11-03-2024				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Stopień zagęszczenia ID [%]	Wskaźnik konsystencji IC	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
 0.60		<div>Czwartorzęd</div> <div>Czwartorzęd</div>				gleba (torfowa), ciemna brązowa	Or		w				I
					0.40	piasek drobny próchniczny, ciemny brązowy	orFSa						
					0.60	piasek średni na pograniczu piasku drobnego, jasny szary			MSa/FSa szg		0.4		IIb
				1.0	0.90	piasek średni na pograniczu piasku drobnego, jasny szary							
				2.0	1.80	piasek średni na pograniczu piasku drobnego z przerostami pyłu, jasny szary	MSa/FSa//SiIn		nw	0.59		IIc	
				2.70	2.70	piasek średni na pograniczu piasku drobnego, szary	MSa/FSa szg			0.33		Ila	
				3.0	3.00						0.55		IIc